



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE  
PROVINCIA DI MILANO

PARTITA IVA n° 00828590158

Comune di San Donato Milanese  
PROTOCOLLO GENERALE  
n. 0009902 del 04/04/2011  
Classificazione: 02/03

24.03.2011



Al Consigliere Comunale  
Massimiliano Mistretta  
p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Segretario Generale


Oggetto: Interrogazione cantiere "ex Bull".

In risposta alla sua interrogazione Prot. n. 32928 del 22.11.2010, Le comunico che, sentito il Dirigente dell'Area Territorio, Ambiente ed Attività Produttive, l'argomento è estraneo al territorio del Comune di San Donato Milanese.

L'Ufficio tecnico ha comunque effettuato dei sopralluoghi ed ha raccolto informazioni presso il cantiere di San Giuliano per verificare ipotetici riflessi di eventuali problematiche sul nostro territorio o sulla scuola, anticipando che non appare sussistano problemi di alcun tipo sulla sicurezza della scuola in relazione al cantiere di San Giuliano.

Le allego il verbale di sopralluogo effettuato, dall'Ufficio Tecnico Comunale, presso l'area di confine con il Comune di San Giuliano e Via M. Greppi..

Distinti saluti.



IL SINDACO  
(Mario Dompè)



**COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**  
**AREA TERRITORIO – SERVIZIO LL.PP.**

**PROCESSO VERBALE DI SOPRALLUOGO**

OGGETTO: SOPRALLUOGO PRESSO AREA CONFINE CON COMUNE DI SAN GIULIANO  
E VIA M. GREPPI.

L'anno 2010 il mese di NOVEMBRE

il giorno 24 in, San Donato Mil.

si sono riuniti sul luogo i sigg.:

- per il Comune di San Donato Milanese, l'Arch. Alberto Schgor in qualità di dirigente Area  
Tecnica e geom. Cavenaghi Ivan, in qualità di tecnico comunale;


Dalla visita è emerso quanto segue:

è stato effettuato un sopralluogo presso cantiere limitrofo all'edificio scolastico di via M. Greppi, al fine di verificare le cause degli allagamenti segnalati.

E' stato contattato il responsabile di cantiere, il quale ha spiegato che hanno proceduto alla deviazione dell'alveo di due rogge passanti nell'area di scavo del cantiere, in pieno accordo con le proprietà e che pertanto gli allagamenti riscontrati potevano essere causati da queste lavorazioni.

Per quanto riguarda il buco segnalato nell'area verde in prossimità dell'edificio scolastico, si è verificato che si trova su area comunale di competenza del comune di San Giuliano Milanese.

Fatto in doppio esemplare, letto e sottoscritto dalle parti.

  
IL TECNICO COMUNALE  
Geom. Ivan Cavenaghi

