




Comune di
San Donato Milanese
PROVINCIA DI MILANO



AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Servizio Affari generali

29.03.2011

Ai Consiglieri Comunali
Angelo Bigagnoli
Antonia Brogna
Oliviero Coran
Andrea Battocchio
Luca Biglino


p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Oggetto: Interrogazione apertura voragine nel terreno dietro la scuola di Via greppi, tra il parcheggio ed in prossimità del parchetto giochi sito in territorio di San Giuliano

In risposta alla Vostra interrogazione Prot. n. 2512 del 27.01.2011, Vi comunico che, l'Ufficio tecnico ha effettuato dei sopralluoghi ed ha raccolto informazioni presso il cantiere di San Giuliano per verificare ipotetici riflessi di eventuali problematiche sul nostro territorio o sulla scuola, anticipando che non appare sussistano problemi di alcun tipo sulla sicurezza della scuola in relazione al cantiere di San Giuliano.

Vi allego il verbale di sopralluogo effettuato, dall'Ufficio Tecnico Comunale, presso l'area di confine con il Comune di San Giuliano e Via M. Greppi..

Distinti saluti.



IL SINDACO
(Mario Dompè)



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
AREA TERRITORIO – SERVIZIO LL.PP.

PROCESSO VERBALE DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: SOPRALLUOGO PRESSO AREA CONFINE CON COMUNE DI SAN GIULIANO
E VIA M. GREPPI.

L'anno 2010 il mese di NOVEMBRE

il giorno 24 in, San Donato Mil.

si sono riuniti sul luogo i sigg.:

- per il Comune di San Donato Milanese, l'Arch. Alberto Schgor in qualità di dirigente Area Tecnica e geom. Cavenaghi Ivan, in qualità di tecnico comunale;

Dalla visita è emerso quanto segue:

è stato effettuato un sopralluogo presso cantiere limitrofo all'edificio scolastico di via M. Greppi, al fine di verificare le cause degli allagamenti segnalati.

E' stato contattato il responsabile di cantiere, il quale ha spiegato che hanno proceduto alla deviazione dell'alveo di due rogge passanti nell'area di scavo del cantiere, in pieno accordo con le proprietà e che pertanto gli allagamenti riscontrati potevano essere causati da queste lavorazioni.

Per quanto riguarda il buco segnalato nell'area verde in prossimità dell'edificio scolastico, si è verificato che si trova su area comunale di competenza del comune di San Giuliano Milanese.

Fatto in doppio esemplare, letto e sottoscritto dalle parti.



IL TECNICO COMUNALE
Geom. Ivan Cavenaghi

